استحالههای مارتنزیتی چندمرحلهای در تک کریستال آلیاژ Ni₅₁Ti₄₉ بااستفادهاز آزمایشهای DSC

جعفر خلیل علافی*' و بهنام امین احمدی

دانشگاه صنعتی سهند تبریز، مرکز تحقیقات مواد پیشرفته و فرآوری مواد معدنی

تاريخ ثبت اوليه: ١٣٨٧/٢/٩، تاريخ دريافت نسخهٔ اصلاح شده: ١٣٨٧/٩/۴، تاريخ پذيرش قطعى: ١٣٨٧/١٠/٥

چکیده در تحقیق حاضر استحالههای چندمرحلهای مارتنزیتی در تککریستال آلیاژ Nisi Ti49 با روش کالریمتری تفرقی روبشی مطالعه شده است. نمونه ای از آلیاژ مذکور پس از عملیات آنیل محلولی تحت پیرسازی در ۲۰°۲۰ به مدت ۱۰ دقیقه تا ۵۰ ساعت قرار گرفت. بلافاصله پس از هر مرحله، عملیات پیرسازی و آزمایش DSC روی نمونه انجام شد. نتایج نشان داد که استحاله مارتنزیتی در زمان های پیرسازی کم (۱۰ تا ۴۵ دقیقه) در دو مرحله، متوسط در ۷۵ تا ۲۴۰دقیقه و زیاد در سه مرحله، به مدت بیش از ۸ ساعت انجام می شود. درواقع تک کریستال ها مانند پلی کریستال های آلیاژ NiTi در رابطه با استحالهٔ چندمرحله ای مارتنزیتی مورد تحقیق به وسیلهٔ DSC براثر زمان پیرسازی، رفتار ۲۰۳-۲ از خود نشان می دهند.

كلمات كليدى آلياژهاى حافظهدار نيكل_تيتانيم، استحالههاى مارتنزيتي چندمرحلهاى، أزمايش DSC، تككريستال NiTi، عمليات پيرسختي، رسوبات Ni₄Ti،

DSC Studies of Multi Step Martensitic Transformations in a Single Crystal of Ni₅₁Ti₄₉ Alloy

J. Khalil-Allafi* and B. Amin Ahmadi

Research Center for Advance Materials and Mineral Processing, Sahand University of Technology

Abstract In the present work multi step martensitic transformations of $Ni_{51}Ti_{49}$ single crystal has been investigated by differential scanning calorimetric (DSC). The sample with the mass of 77 mg after solution annealing treatment was aged at 400°C for different aging times between 10 minutes and 50 hours. DSC experiments have been performed on the sample after each aging treatment. Results show that for low aging times (10 to 45 minutes) martensitic transformations occur in two steps, for middle aging times (75 minutes to 4 hours) in three steps and higher aging times (more than 8 hours) martensitic transformations occur in two steps again. Indeed, the multi step martensitic transformations in single crystals of NiTi alloys indicate 2-3-2 behavior in DSC curves with aging times like polycrystals. In the present investigation proposed mechanism related to the multi step martensitic transformation in single crystals such as heterogeneity of composition in both microscopic and macroscopic scale and existence of stress fields around the Ni₄Ti₃ particles have been discussed.

Keywords Niti Shape Memory Alloys, Multi Step Martensitic Transformations, Differential Scanning Calorimetry (DSC), Niti Single Crystal, Aging Treatment, Ni₄Ti₃ Precipitation.

*عهدهدار مكاتبات

نشانی: تبریز، دانشگاه صنعتی سهند تبریز، مرکز تحقیقات مواد پیشرفته و فرآوری مواد معدنی. **تلف**ن: htt__r6q464_. د**ورنگار**: ۰۴۱۲_۰۴۴۲۳۰، پی**امنگار:allafi@sut.ac.ir**

۱_ مقدمه

آلیاژهای NiTi با مقادیر تقریباً مساوی از اتمهای Ni و Ti دارای خصوصیات سوپرالاستیکی و حافظهداری دارند. این ویژگی ها در ارتباط با استحالهٔ فاز B2 به فاز R و استحالهٔ مارتنزیتی 'B19 هستند. فاز B2 به منزلهٔ فاز دمای بالای آستنیت ساختاری ازنوع کلریدسریم دارد. ساختار فاز R و 'B19 بهترتیب رمبوهدرال و منوکلینیک است [۱_۳]. فاز R در آلیاژهای NiTi غنی از نیکل که حاوی رسوبات Ni₄Ti₃ است، به منزلهٔ فاز میانی بین دو فاز B2 و 'B19 ظاہر می شود؛ ولی اگر آلیاژ در حالت آنیل محلولی باشد در اثر سرد کردن، فاز B2 در یک استحالهٔ تکمرحلهای بهفاز 'B19 تبدیل می شود که دراین صورت در منحنی DSC آن فقط یک پیک مشاهده می شود. فاز 'B19 از لحاظ ترمودینامیکی پایدارتر از فاز R است. تشکیل فاز 'B19 باعث ایجاد کرنش استحالهای زیادی در حدود ۱۰٪ می شود. به همین دلیل رسوبات و نابجایی های تشکیل شده در نتیجهٔ عملیات کار سرد یا عملیات پیرسازی، تشکیل فاز 'B19 را با مشکل روبرو می کند. پس با انجام عملیات پیرسازی که رسوبات Ni₄Ti₃ تشکیل می شوند، استحالهٔ مارتنزیتی به جای یک مرحله در چند مرحله انجام می گیرد؛ زیرا تشکیل فاز R از فاز B2 با کرنش استحالهای کم (حدودیک درصد) همراه است؛ بنابراين تحت اين شرايط انجام استحالة $R \rightarrow B2$ از لحاظ انرژی نیز امکانپذیر است [۱_۷].

محققان دلایل و مکانیزم های مختلفی ذکر کرده اند که چرا استحاله های مارتنزیتی در چند مرحله اتفاق می افتند. Miyazaki و همکارانش علت این امر را به اتمسفر عملیات حرارتی مورد استفاده، نسبت دادند [۸]. مکانیزم های ارائه شده در رابطه با استحالهٔ مارتنزیتی چند مرحله ای را می توان در سه گروه طبقه بندی کرد:

.۱ هر دو فاز R و 'B19 ابتدا در کنار رسوبات Ni₄Ti₃

جوانهزده و سپس به داخل زمینه رشد می کنند. اگرچه نحوهٔ رشد این دو فاز متفاوت است، فاز R به صورت آرام و بدون وقفه رشد می کند؛ ولی فاز 'B19 بهصورت ناگهانی جوانهزده و بهسرعت تا اندازه نهایی رشد میکند؛ بنابراین به فوق تبرید زیادی نیاز دارد. Bataillard و همكارانش مكانيزمي براساس وجود تنش هاي كوهرنسي در اطراف رسوبات Ni₄Ti₃ برای استحالهٔ نیاز چند مرحله ای مارتنزیتی، پیشنهاد کردند که تحقیقاتی که به وسيلهٔ TEM با بزرگنمايي بالا انجامشده، وجود ميدانهاي تنشى اطراف رسوبات را تأييد مي كند. شكل ۱ تصاوير TEM و حضور تنش های کوهیرنسی در اطراف یک رسوب Ni₄Ti₃ به صورت مناطق تیره رنگ در شرایط مختلف تفرق را آشکارا نشان می دهد [۹]. دماهای استحاله در نواحی نزدیک ذرات که در این مناطق تنش های کوهیرنسی اهمیت زیادی دارند، متفاوت با نواحی دور از ذرات اند که در این نواحی تنش های کوهیرنسی اهمیتی ندارند؛ بنابراین این دو منطقه در دماهای بالا (نزدیک ذرات) و دماهای پایین (دوراز ذرات) استحاله می کنند. Gall و همکارانش نیز به این نتیجه رسیدند که



شکل ۱. تصاویر TEM و حضور تنش های کوهرنسی در اطراف یک رسوب Ni4Ti3 بهصورت مناطق تیرهرنگ در شرایط مختلف تفرق [۹].

میدان های تنشی اطراف رسوبات Ni₄Ti₃ به انجام استحالهٔ مارتنزیتی کمک می کند. با توجه به این مکانیزم سه پیک مشاهده شده در منحنی DSC را می توان این گونه توضیح داد که مرحلهٔ اول استحالهٔ مربوط به تبدیل فاز B2 به فاز R در فصل مشترک رسوب / زمینه است. مرحلهٔ دوم استحاله مربوط به استحالهٔ فاز R به 'B19 فقط در مناطقی است که تحت تأثیر میدان های تنشی اطراف رسوبات است. مرحلهٔ سوم مربوط به تشکیل فاز 'B19 از فاز R در زمینه است که در این مناطق میدان های تنشی ناشی از رسوبات وجود ندارد [۵۰، 1].

- دکتر علافی و همکارانش انجام چندمرحله ای استحالهٔ ۲. مارتنزیتی را به ترکیبی از عوامل (i) کاهش نیکل در زمینه، به علت تشکیل و رشد رسوبات Ni₄Ti₃ با افزایش زمان پیرسازی و (ii) تفاوت در موانع موجود برای جوانهزنی فاز R (۱٪ کرنش برشی) و برای فاز /B19 (۱۰٪ کرنش برشی) دانسته اند. آنها همچنین براساس مشاهدات ریز ساختاری توسط TEM نظریهٔ دیگری را برمبنای جوانهزنی غیرهمگن در مرزدانهها بیان کردند و نشان دادند که رسوبات Ni₄Ti₃ در اطراف مرز دانه ها و ناخالصی ها تشکیل می شوند و قسمت عمده ای از دانه بدون رسوب است. بنابراین انجام استحالهٔ مارتنزیتی به این صورت است که ابتدا فاز R در منطقه شامل رسوبات تشکیل می شود. سپس فاز /B19 از فاز R در منطقهٔ شامل رسوبات تشکیل می شود. سومین مرحله تشکیل فاز B2 به 'B19 در مناطق عاریاز رسوب است [۱۰،۵،۴].
- ۳. Fan و همکارانش نیز مکانیزمی براساس نظریه های دکتر علافی و Battaillard پیشنهاد کردند که براساس غیرهمگنی در مقیاس کوچک به دلیل تشکیل رسوبات با فاصلهٔ کم در زمینه می باشد. آنها آزمایش هایی را

برروی تک کریستال و بعدها روی پلی کریستال که عملیات کارسرد و تبلور مجدد روی آن انجام شده بود، انجام دادند و استحالهٔ سه مرحلهای را فقط در پلی کریستال مشاهده کردند و به این نتیجه رسیدند که تأثیر مرز دانه در این مکانیزم زیاد است. مراحل مربوط به استحاله به این صورت است:

- ۲. تشکیل فاز R در نواحی مرزدانه حاوی رسوبات.
- ۲. تشکیل فاز 'B19 در نواحی مرزدانه حاوی رسوبات.
- ۳. تشکیل فاز 'B19 در مناطقی از داخل دانه که عاری از رسوب است [۱۰،۵].

Fan و همکارانش انجام استحالهٔ چندمرحلهای مارتنزیتی را با بررسی سینتیک جوانهزنی ذرات Ni₄Ti₃ در پلی کریستال آلیاژ NiTi توجیه کردند. دراثر پیرسازی آلیاژهای NiTi غنی از نیکل ذرات Ni₄Ti₃ در زمینهٔ فاز B2 تشکیل می شوند و مقدار نیکل زمينه را كم ميكنند تاحديكه مقدار نيكل بهمقدار تعادلي خود برسد. برای این منظور باید محلول جامد، فوق اشباع باشد. به عبارت دیگر غلظت عنصر حل شونده باید بیشتر از محدوده حلالیت آن در محلول جامد باشد که این شرایط در حالت كوئنچ كردن آلياژ NiTi به دست مي آيد. با افزايش مقدار فوق اشباع مقدار منفی ΔG_V به منزلهٔ نیروی محرکه برای تشکیل رسوبات افزایش می یابد بنابراین در فوق اشباع های کم سد جوانەزنى بى نھايت است كە در حقيقت سرعت جوانەزنى صفر خواهد شد. در درجهٔ فوق اشباع خیلی بالا حالت عکس پیش می آید؛ سد جوانه زنی صفر می شود که در این حالت سرعت جوانه زنی به حداکثر مقدار خود می رسد. با توجه به این توضيحات شكل متداول سرعت جوانهزني بهصورت تابعي از درجهٔ فوق اشباع یا نیروی محرکه به صورت منحنی پله ای در شکل۲ آمده است. لازم بهذکر است که در شکل۲ درجهٔ فوق اشباع



شکل ۲. شدت جوانه زنی به صورت تابعی از درجهٔ فوق اشباع نیکل در آلیاژهای NiTi برای مناطق داخلدانه و مرزدانه.

به صورت تقسیم مقدار نیکل در آلیاژ به حد حلالیت نیکل در آن دما تعریف می شود. باتوجهبه شکل۲ ملاحظه می شود که در درجات فوق اشباع کم، سرعت جوانه زنی در مرزدانه (IGB) بسیار بیشتر از داخلدانه (I_{GI}) است؛ ولی در درجهٔ فوقاشباع بالا تفاوت زیادی بین سرعت جوانه زنی در مرزدانه و داخل دانه وجود ندارد. بااستفادهاز شکل ۲ می توان بهاین سؤال پاسخ داد که چه موقع جوانهزنی در مرزدانه خواهیم داشت و چه موقع جوانه زنی به صورت همگن انجام می شود. در حالتی که مقدار نیکل کم است (۵۰/۶ درصد اتمی) سرعت جوانهزنی پایین و جوانه زنی رسوبات Ni4Ti3 به مرزدانه حساس است. در این حالت سرعت جوانه زنی در مرزدانه خیلی بیشتر از داخل دانه است که در شکل۲ هم مشاهده می شود. درنتیجه رسوبات در مرزدانه تشکیل می شود و داخل دانه رسوبی وجود ندارد. وقتی مقدار نیکل در آلیاژ به ۵۱/۵ درصد اتمی افزایش می یابد، اختلاف بین سرعت جوانهزنی در مرزدانه و داخل دانه کاهش می یابد که در این حالت جوانه زنی و تشکیل رسوب به صورت یکنواخت و بدون تأثیر مرزدانه انجام می شود. در نتیجه درجهٔ فوق اشباع بالا يا درصد نيكل زياد منجر به توزيع يكنواخت رسوبات مي شود [١٢].

مکانیزم های انجام سه مرحله ای استحالهٔ مارتنزیتی با مقدار نیکل کم در آلیاژ NiTi بهاین صورت است:

- ۱. انجام استحالهٔ فاز B2 به R در مناطق مرزدانه که چگالی
 ذرات Ni₄Ti₃ بالاست.
- ۲. انجام استحالهٔ فاز B2 به فاز 'B19 در داخل دانه که
 عاریاز رسوبات Ni₄Ti₃ است.
- ۳. انجام استحالهٔ فاز R به فاز 'B19 در مناطق مرزدانه ای
 ۳. [۱۲].

در تحقیق حاضر استحالهٔ چند مرحله ای مارتنزیتی در تک کریستال آلیاژ NiTi با ۵۱٪ نیکل مطالعه شده است.

۲_ نحوهٔ انجام آزمایش

در این تحقیق تک کریستال NiTi با ۵۱٪ اتمی نیکل استفاده شده است. این تک کریستال به روش بریجمن در دانشگاه تومسک روسیه تهیه شده است. مراجع [۱۵،۱۴] اطلاعات بیشتر را در رابطه با این تک کریستال ارائه می دهند. آزمایش های DSC برای نمونه ای به وزن ۷۷ میلی گرم از این آلیاژ پساز اعمال عملیات آنیل محلولی و عملیات پیرسازی با زمان های متفاوت در کورهٔ موفلی انجام شد. بدین ترتیب که ابتدا نمونه تحت عملیات آنیل محلولی در دمای C° ۸۵۰ بهمدت ۳۰ دقیقه قرار گرفت و در آب کوئنچ شد. آزمایش DSC روی این نمونه انجام شد. عملیات پیر سازی در دمای °C ۴۰۰ با زمان های متفاوت، از ۱۰ دقیقه تا ۵۰ ساعت، و بلافاصله انجام آزمایش DSC روی نمونه بعداز هر مرحله پیرسختی انجام شد. برای تعیین دماهای تغییرحالت و بررسی استحالهٔ چندمرحلهای مارتنزیتی از آزمایش های DSC ازنوع DSC از مارتنزیتی از آزمایش مار استفادهشده است. درابتدا نمونه تا دمای C°۱۲۰ گرم می شود و ۳ دقیقه برای رسیدن به حالت تعادل در این دما نگهداری می شود.

با سردکردن نمونه با سرعت C/min°۱۰ تا دمای°۱۲۰_اندازهگیری DSC شروع می شود. نمونهٔ سردشده تا دمای C°۱۲۰_، ۳ دقیقه در این دما نگهداری می شود و دوباره تا دمای C°۱۲۰ گرم می شود. سرعت گرمکردن نمونه C/min°۱۰ است.

٣_ نتايج و بحث

۸۵۰°C شکل۳ منحنی DSC برای نمونهٔ آنیل شده در دمای ℃ ۸۵۰ بهمدت ۳۰ دقیقه را نشان می دهد. که در منحنی DSC در حین سردکردنو درحین گرمکردن نمونه، یک پیک مشاهده می شود. درحین سردکردن، آستنیت با ساختار کریستالی B2 به مارتنزیت با ساختار کریستالی ′B19 تبدیل می شود. در حین گرم کردن استحالهٔ معکوس انجام می شود. دماهای استحاله عبارتاند از:

 $M_s = -\Delta \wedge^{\circ}C, \quad M_f = -\wedge \wedge^{\circ}C, \quad A_s = -\Delta \wedge^{\circ}C, \quad A_f = -\wedge \wedge^{\circ}C$

شکل ۴ منحنی های DSC را برای نمونه ای نشان می دهد که در دمای ۲۰۰° برای زمان های ۲۰۰،۲۰۰ دقیقه تحت عملیات پیرسازی قرار گرفته است. استحالهٔ مار تنزیتی برای تک کریستال Ni₅₁ Ti₄₉ هم در حین سرد کردن و هم حین گرم کردن، در دو مرحله انجام می شود. در اثر عملیات پیرسازی رسوبات کوهیرنت Ni₄Ti تشکیل می شوند که مقاومت زیادی در مقابل برش و تغییرات واریانت شبکه ای فاز /B19، ایجاد می کنند. اما با توجه به اینکه تشکیل فاز R با تغییر شکل شبکه ای کوچک تری (حدود ۱٪) همراه است رسوبات داتر تشکیل رسوبات کوهرنت عدسی شکل به این ترتیب که در اثر تشکیل رسوبات کوهرنت عدسی شکل ایجاد می شود و آستنیت را در جهت <۱۱۱ تحت تنش های کششی قرار می دهد. این امر باعث جوانه زنی راحت تر فاز R در اطراف رسوبات Ni₄Ti می شود؛ زیرا تشکیل فاز R در تطابق کششی قرار می دهد. این امر باعث جوانه زنی راحت تر فاز R در کششی قاز R می شود؛ زیرا تشکیل فاز R در تطابق کریستالو گرافیکی با فاز مادر است و باعث خشی شدن تنش های



نمونهٔ آنیل شده در دمای C°۸۵۰ بهمدت ۳۰ دقیقه





شکل ۴. منحنی های DSC برای نمونهای که دردمای C°۴۰۰ برای زمان های، (الف) ۱۰، (ب) ۲۰، (ج) ۳۰ و (د) ۴۵ دقیقه تحت عملیات پیرسازی قرار گرفته است.

کوهرنسی اطراف رسوبات می شود. بنابراین وجود رسوبات Ni4Ti3 به ایجاد فاز R کمک می کند و انرژی کل سیستم را

کاهش می دهد [۱۳]. همچنین در حین گرم کردن فاز مارتنزیت با ساختار 'B19 ابتدا به فاز R و سپس با ادامهٔ گرم کردن به فاز آستنیت تبدیل می شود. با افزایش زمان عملیات پیرسازی، پیک مربوط به استحالهٔ 'B19 به R در حین گرم کردن به پیک مربوط به استحالهٔ R به B2 نزدیک ترمی شود و در زمان پیرسازی، ۴۵ دقیقه دو پیک روی هم قرار می گیرند.

در شکل ۵ نیز منحنی های DSC برای نمونه ای که در دمای ۴۰۰° برای زمانهای ۱/۲۵، ۲، ۴، ۸، ۵۰ ساعت تحت عملیات پیرسازی قرار گرفته، ملاحظه می شود. شکل های ۵



شکل ۵. منحنی های DSC برای نمونه ای که در دمای ۲۰۰۰ برای زمان های، (الف) ۱/۱۵ (ب) ۲.(ج) ۴.(د) ۸ و(ه) ۵۰ ساعت تحت عملیات پیرسازی قرار گرفته است.

(الف) و ۵ (ب) و۵ (ج) نشان میدهند که انجام عملیات پیرسازی در دمای ۲۰۰۴ برای زمانهای ۱/۲۵ ۲، ۴ ساعت باعث می شود که در حین سردکردن تغییر حالت در ۳ مرحله رخ دهد. در حین گرم کردن نیز ابتدا در ۲ مرحله که پیک مربوط به استحاله 'B19 به R و R به 2B روی هم قرار گرفته اند و در زمان پیرسازی ۴ ساعت کاملاً در هم ادغام شده اند؛ یعنی استحالهٔ معکوس در یک مرحله انجام می شود؛ یعنی بدون تشکیل فاز R، مستقیماً فاز 'B19 به فاز 22 تبدیل می شود. با افزایش زمان پیرسازی به زمان های ۸ و ۵۰ ساعت در همان دمای ۲۵۰۰، از روی منحنی DSC شکل های ۵ (د) و ۵ (ه) ملاحظه می شود که استحالهٔ مارتنزیتی در حین سردکردن در دو مرحله و در حین گرم کردن در یک مرحله انجام می شود.

در شکل ۶ منحنی تغییرات دمای M_S ، R_S و A_S به صورت تابعی از زمان پیرسازی ملاحظه می شود. با افزایش زمان پیرسازی درابتدا تغییرات افزایشی M_S و A_S سریع است و بعد روند افزایشی کاهش می یابد. باتوجه به اینکه آلیاژ از نیکل غنی (۵۱٪ درصد اتمی نیکل) است، انتظار می رود که حین عملیات پیرسازی در ° ۴۰۰ رسوبات شبه پایدار کوهرنت عدسی شکل Ni₄Ti₃ درزمینه به وجود آید. تشکیل این رسوبات دو تأثیر



شکل ۶. منحنی تغییرات دمای As ،Rs، Ms به صورت تابعی از زمان پیرسازی در دمای [°]۴۰۰۴.

عمده در ریزساختار ایجاد می کند. (الف) به دلیل غنی بودن این رسوبات از نیکل، زمینه کاسته می شود. کاهش میزان نیکل در زمینه با افزایش زمان پیرسازی در اثر رشد رسوبات، موجب افزایش دماهای تغییر حالت ها از جمله M_S و A_S می شود. (ب) بهدلیل کوهرنتبودن این رسوبات میدانهای تنشی موضعی در اطراف رسوبات درزمينه ايجاد مي شود كه هر دوى اين عوامل بر ترتیب انجام تغییر حالتها و همچنین بر دماهای تغییر حالتها تأثیر می گذارد. علت کاهش دمای Ms در زمان پیر کردن ۸ ساعت به این دلیل است که دراین زمان پیرکردن، پیک دوم و سوم استحالهٔ مارتنزیتی حین سردکردن به یک پیک تبدیل می شوند و برای انجام استحالهٔ مارتنزیتی در یک مرحله به جای دو مرحله به نیروی محرکهٔ بیشتر یا M_S کمتری نیاز است. با افزایش زمان پیرسازی ملاحظه می شود کهدمای R_s درزمان های پیرسازی کم افزایش می یابد و به مقدار ثابتی می رسد دلیل ثابت ماندن Rs با افزایش زمان پیرسازی را می توان این گونه توضیح داد که با افزایش زمان پیرسازی، کاهش دمای R_S بهدلیل کاهش *مید*انهای تنشى اطراف رسوبات دراثر كاهش كوهيرنسي رسوبات، با افزايش دمای R_s به دلیل کاهش نیکل زمینه، به تعادل رسیده و دمای R_s تقريباً ثابت باقي ميماند [۵،۱].

نتایج ارائه شده در این تحقیق نشان می دهد که برخلاف یافته های Fan و همکارانش، در زمان های متوسط پیرسازی، استحالهٔ مارتنزیتی در سه مرحله انجام می گیرد. علت اینکه Fan و همکارانش استحالهٔ سه مرحله ای را در تک کریستال NiTi مشاهده نکردند، این است که زمان پیرسازی مناسب یعنی زمان های متوسط برای آلیاژ خود، انتخاب نکردند که این زمان پیرسازی مناسب شدیداً تابعی از میزان نیکل آلیاژ و دمای پیرسازی است.

و همکارانش استحاله های مارتنزیتی چند مرحله ای را در تک کریستال NiTi مشاهده کردند. آنها برای تشریح این پدیده در تصاویر TEM فاصلهٔ بین رسوبات Ni₄Ti₃ را مطالعه

کردند و به این نتیجه رسیدند که با افزایش زمان پیرسازی فاصلهٔ متوسط بین رسوبات افزایش می یابد و وقتی فاصلهٔ متوسط بين رسوبات از يک مقدار بحراني افزايش يابد، استحالهٔ مارتنزیتی در سه مرحله حین سردکردن انجام می شود [۱۴،۱۰]. با توجه به موارد ذکر شده می توان نتیجه گرفت که استحاله های مارتنزیتی چند مرحله ای می تواند در تک کریستال NiTi غنی از نیکل انجام شود تحت عملیات پیرسختی قرار گرفته و با توزیع یکنواخت رسوبات Ni4Ti₃ و بدون و جود غیر همگنی میکروساختار در مقیاس بزرگ همراه است. که برای انجام استحالهٔ چند مرحله ای مارتنزیتی در این حالت، فاصلهٔ بین رسوبات باید از یک مقدار متوسط بیشتر شود که در تحقیق Dlouhy و همکارانش این مقدار حدود ۲۰۰ nm گزارش شده است. یافته های Fan و همکارانش مبنی بر اینکه غیر همگنی میکروساختار در مقیاس کوچک نمی تواند استحالهٔ چندمر حله ای مارتنزیتی را در تک کریستال NiTi توجیه کند، با نتایج Dlouhy و همکارانش مغایرت دارد [۱۰].

Douhy و همکارانش به این نتیجه رسیدند که آلیاژهای NiTi که استحالهٔ دو مرحله ای مارتنزیتی درحین سرد کردن از متا می دهند، فضای بین ذره ای کمتر از ۲۰۰nm دارند. مطالعات TEM انجام شده به دست plouhy و همکارانش نشان می دهد که ابتدا فاز R در فصل مشترک تمام رسوبات با زمینه تشکیل می شود و به طور پیوسته به داخل فاز مادر رشد می کند. در عوض فاز '918 در فصل مشترک تمام رسوبات با زمینه تشکیل می شود و به طور پیوسته به داخل از یک فصل مشترک تمام رسوبات با زمینه تشکیل می شود و به طور پیوسته به داخل از یک فصل مشترک تمام رسوبات با زمینه در عوض فاز '918 در فصل مشترک تمام رسوبات با زمینه رسوب با زمینه شروع می شود و فاز '918 از اطراف رسوب ایشد می کند و به صورت هاله ای آن را در بر می گیرد. این رشد می کند و به صورت هاله ای آن را در بر می گیرد. این رختلاف در جوانهزنی و رشد فاز R (۱.)) در مقایسه با فاز '918 نیاز به تحت کم و کرنش استحاله ای پایین فاز R (۱.)) در مقایسه با فاز '919 نیاز به تحت رسوب بازی داریم ایسین فاز R (۱.)) مربوط می شود که برای تشکیل فاز '919 نیاز به تحت بترید بالایی داریم ایر.

بنابراین با افزایش زمان پیرسازی که باعث درشت شدن رسوبات می شود و به تبع آن فاصلهٔ بین رسوبات افزایش می یابد و هنگامی که از مقدار بحرانی (حدود ۲۰۰nm) تجاوز کند، استحالهٔ مارتنزیتی در تک کریستال آلیاژ ۲۰۰۱۳ در سه مرحله انجام می شود. در مرحلهٔ اول و در حین سرد کردن، استحالهٔ 28 به فاز R در اطراف رسوبات Ni₄Ti₃ انجام می شود. سپس استحالهٔ R به 'B19 در دو مرحله انجام می شود که اولین مرحله ار این استحاله در اطراف فصل مشترک رسوب با زمینه انجام می شود (پیک دوم). دومین مرحله از استحالهٔ R به 'B19 در زمینه و دورتر از فصل مشترک رسوب با زمینه انجام می شود (سومین پیک).

با توجه به این توضیحات با افزایش زمان عملیات پیرسازی، اندازه رسوبات بزرگمی شود و تا قبل از اینکه فاصلهٔ بین رسوبات دNi₄Ti به مقدار بحرانی خود برای انجام استحالهٔ سه مرحله ای مارتنزیتی برسد، استحالهٔ مارتنزیتی در دو مرحله انجام می شود. با افزایش فاصلهٔ بین رسوبات در اثر افزایش زمان عملیات پیرسازی، استحاله مارتنزیتی در سه مرحله انجام می شود. با درشت شدن بیش از حد رسوبات در اثر افزایش زیاد زمان پیرسازی (۸ ساعت)، رسوبات کوهرنسی خود را از دست می دهند و به رسوبات غیر کوهرنت تبدیل می شوند. از این به بعد انجام چند مرحله ای استحالهٔ مارتنزیتی مستقل از فاصلهٔ متوسط مروبات خواهد بود و دوباره تغییر حالت در دو مرحله انجام می شود.

- انجام آزمایش های DSC روی تک کریستال NiTi با ۵۱ درصد اتمی نیکل که تحت عملیات پیرسازی در دمای ۲۰۰۰ در زمان های مختلف قرار گرفته است، نشان می دهد که استحالهٔ مارتنزیتی در زمان های پیرسازی کم (۱۰تا ۴۵ دقیقه) در دو مرحله انجام می شود در زمان های پیرسازی متوسط (۷۵ دقیقه تا ۴ ساعت) در سه مرحله و در زمان های پیرسازی زیاد (۸ و ۵۰ ساعت) نیز در دو مرحله انجام می شود. ملاحظه می شود که استحالهٔ چندمرحلهای مارتنزیتی در تک کریستال ها مانند پلی کریستال ها در آلیاژهای NiTi، رفتار ۲–۳–۲ با زمان پیرسازی دارد.
- با انجام عملیات پیرسازی در دمای $° P \cdot P$ با افزایش زمان پیرسازی دمای استحالهها $P \in R$ افزایش می یابد که این امر ناشی از کاهش میزان نیکل زمینه در اثر تشکیل و رشد رسوبات $Ni_4 Ti_3$ غنی از نیکل با افزایش زمان پیرسازی است. در زمان پیرسازی ۸ ساعت مشاهده شد که دمای M_8 کاهش می یابد. این ناشی از مرحلهٔ گذر از استحالهٔ مارتنزیتی سه مرحله ای به مرحلهٔ گذر از استحالهٔ مارتنزیتی سه مرحله ای به مرحلهٔ گذر از استحالهٔ مارتنزیتی سه مرحله ای به مرحلهٔ گذر از استحالهٔ مارتنزیتی سه مرحله ای به مرحلهٔ گذر از استحالهٔ مارتنزیتی سه مرحله ای به زمینه ادامه می دهد. دمای R_8 ابتدا افزایش و سپس زمینه ادامه می دهد. دمای R_8 ابتدا افزایش و سپس زمینه ادامه می دهد. دمای R_8 مستقل از زمان پیرسازی است.

مراجع

۲.

۳.

- Kim, J.I., Liu, Y. and Miyazaki, S., "Ageing-Induced Two-Stage R-Phase Transformation in Ti-50.9at. %Ni", *J. of Acta Materialia*, Vol. 52 (2004) 487-499.
- Nishida, M., et al. "Experimental Consideration of Multistage Martensitic Transformation and Precipitation Behavior in Aged Ni-Rich Ti-Ni Shape Memory Alloys", J. of Materials, Trans. 12 (2003) 2631-2636.
- Kurumada, M., Kimura, Y., Suzuki, H., Kido, O., Saito, Y. and Kaito, C., "TEM Study of Early Ni₄Ti₃ Precipitation

۴_ نتیجه گیری

 ۱. نتایج این تحقیق نشان میدهد که استحالههای مارتنزیتی سه مرحله ای در آلیاژهای NiTi در تک کریستال ها نیز می تواند مانند پلی کریستال ها به وجود آید که تأییدی بریافته های Dlouhy و همکارانش است.

- Michutta, J., Somsen, Ch., Yawny, A., Dlouhy, A. and Eggeler, G., "Elementary Martensitic Transformation Processes in Ni-Rich Niti Single Crystals with Ni4Ti3 Precipitate", *J. of Acta Materialia*, Vol. 54 (2006) 3525-3542.
- Khalil-Allafi, J., Eggeler, G., Schmahl, W.W. and Sheptyakov, D., "Quantitative Phase Analysis in Microstructures which Display Multiple Step Martensitic Transformations in Ni-Rich Niti Shape Memory Alloys", *J. of Materials Science and Engineering:A*, Vol. 438-440 (2006) 593-596.
- Otsuka, K. and Ren, X., "Physical Metallurgy of Ti-Ni-Based Shape Memory Alloys", *J of Progress in Materials Science*, Vol. 50 (2005) 511-678.
- Tadaki, T., Nakata, Y., Shimizu K. and Otsuka K., "Crystal Structure, Composition and Morphology of A Precipitate in an Aged Ti-51 At. %Ni Shape Memory Alloys", *Trans. JIM*, Vol. 27 No. 10 (1986) 731.
- Kroeger, A. Dziaszyk, S., Frenzel, J., Somsen, Ch., Dlouhy, A. and Eggeler, G., "Direct Transmission Electron Microscopy Observations of Martensitic Transformations in Ni-Rich Niti Single Crystals During In Situ Cooling And Straining", J. of Materials Science and Engineering: A, Vol. 481-482 (2008) 452-456.
- Michutta, J., Carroll, M.C, Yawny, A., Somsen, Ch., Neuking, K. and Eggeler, G., "Martensitic Phase Transformation in Ni-Rich Niti Single Crystals with One Family of Ni4Ti3 Precipitates", *J. of Materials Science and Engineering*, A 378 (2004) 152-156.

and R-Phase in Ni-Rich Niti Nanoparticles", J. of Scripta Materialia, Vol. 50 (2004) 1413-1416.

- Eggeler, G., Khalil-Allafi, J., Gollerthan, S., Somsen. Ch., Schmahl, W., Sheptyakov, D., "On the Effect of Aging on Martensitic Transformation in Ni-Rich NiTi Shape Memory Alloys", *J. of Smart Mater. Struct.*, Vol. 14 (2005) S186-S191.
- FAN, G., Studies of the Martensitic Transformation in Aged Ti-51.5at%Ni Single Crystals, Multi-disciplinary Materials Research Center Xi'an Jiaotong University (2003) 1-37.
- Carroll, M.C., Somsen, Ch., Eggeler, G., "Multiple-step Martensitic Transformation in Ni-Rich NiTi Shape Memory Alloys", *J. of Scripta Materialil*, Vol. 50 (2004) 187-192.
- Zhoua, Y., Fan, G., Zhang, J., Ding, X., Ren, X., Sun, J., Otsuka, K., "Understanding of Multi-Stage R-Phase Transformation in Aged Ni-Rich Ti-Ni Shape Memory Alloys", *J. of Materials Science and Engineering:A*, Vol. 438-440 (2006) 602-607.
- Nishida, M., Hara, T., Ohba, T., Yamaguchi, K., Tanaka, K., Yamauchi, K., Experimental Consideration of Multistage Martensitic Transformation and Precipitation Behavior in Aged Ni-Rich Ti-Ni Shape Memory Alloys *J. of Mater. Trans.*, Vol. 44 (2003) 2631-2636.
- Bataillard, L., Bidaux, J.E. and Gotthardt, R., Interaction Between Microstructure and Multiple-Step Transformation in Binary Niti Alloys Using In-Situ Transmission Electron Microscopy Observations, Philosophical Magazine, Vol. 78 No. 2 (1998) 327-344.